



دستورالعمل مربوط به انبارش اوراق سوپر برجسته در محل مشتری:

۱- به دلیل ماهیت برجسته بودن سطح اوراق سوپر برجسته، به منظور جلوگیری از خط و خش، از کشیدن اوراق بر روی هم اجتناب شود.




۲- پالت‌های محصول می‌بایست در فضای بسته، به دور از کوران هوای آزاد و در شرایط استاندارد نگهداری شوند.



۳- بهترین حالت چیدمان، بصورت افقی می‌باشد. چهارتراش‌ها می‌بایست دارای ابعاد یکسان بوده و طول آنها به اندازه عرض پالت باشد. به فاصله ۱۳ سانتی متر از لبه‌ها قرار گرفته و فاصله مابین آنها مساوی و روی زمین مسطح و تراز قرار گرفته باشند.



۴- حالت دوم چیدمان اوراق، به صورت ایستاده فاقد قوس، درون قفسه و با یک زاویه مناسب (به منظور جلوگیری از تاب) می‌باشد که باید از مهار آن اوراق نیز، اطمینان حاصل شود.



۵- در صورت کثیفی اوراق به دلایلی از قبیل گرد و غبار، آلودگی دست افراد در حین حمل و نقل و کار و یا کشیده شدن اوراق بر روی همدیگر و ... می‌توان آن را به کمک یک پارچه نخی و مخلوطی از آب و صابون (مایع شستشو)، برطرف نمود.